

流平砂浆作为有效饰面 | 涂油/涂蜡

WAKOL Z610流平砂浆 WAKOL Z615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z625 流平砂浆
LOBASOL 2K ImpactOil和LOBASOL Akzent 100 Wax

一般提示

表面处理实现了流平砂浆的长久使用，并改善了以下使用特性：

- 防污、防尘、防液体
- 化学耐抗性
- 简单的清洁和养护

存在一个与喷漆木地板表面等同的有效面。

表面处理无法改善流平砂浆的技术特性。

须注意

基于水泥流平砂浆的特殊表面特性，允许以下负荷和使用领域：

私人区域	商业区域
<ul style="list-style-type: none"> • 客厅 • 卧室 • 地下室 • 爱好室 	<ul style="list-style-type: none"> • 精品店 • 艺术画廊 • 博物馆 • 幼稚园

机械耐抗性：

- 能够抵抗轻微的摩擦或滚动负荷。

液体：

- 不管是喷漆的还是涂油的系统结构，都涉及一个扩散开放系统
- 必须立即吸收液体，因为其长时间作用会导致变色
- 如果出现薄膜损伤(刮伤、孔眼、切口等)，液体可能毫无阻碍地进入腻子
- 根据流平砂浆或表面涂层的固有颜色，污垢会变得更加明显，例如浅色流平砂浆上的深色咖啡污渍

外观：

细微的外观影响，例如在使用水泥砂浆时无法排除色差或细纹。

使用提示 | 流平砂浆

步骤1 – 底面准备：

- 请依据相关标准正确□地准备矿物和充分稳定的基层
- 基层湿气残留或速干砂浆的使用将对地面开裂产生一定风险
- 必须为接受饰面而对底面进行相应的准备，例如填充孔眼，完全清除旧的粘胶和腻子残留物，抹平不平整部位、面砖饰面或各种石膏板面。
- 根据底面的不同，选择相应的底漆、腻子和/或找平补充剂
- 腻子可能流到凹坑或孔眼中，这些区域须提前堵住或抹平

流平砂浆作为有效饰面 | 涂油/涂蜡

WAKOL Z610流平砂浆 WAKOL Z615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z625 流平砂浆
LOBASOL 2K ImpactOil和LOBASOL Akzent 100 Wax

在准备好的底面上进行进一步的构建工作：

步骤2 – 为接受表面涂层而进行抹平：

- WAKOL PU 280 聚氨酯底漆，消耗量约为100-150 g/m²，干燥时间约为60 min
- 接着使用WAKOL D 3045专用底漆，消耗量100-150 g/m²，干燥时间约为45 min
- 如不再存在：放置边缘条
- 只能用WAKOL Z 610无尘型流平砂浆/ 只能用WAKOL Z 615无尘型流平砂浆/WAKOL Z625流平砂浆进行抹平，最小层厚为3mm。必须遵守至少2分钟的砂浆成熟时间。最大层厚为5mm，需要更大层厚时，须在构建系统前抹平表面。
- 表面涂层的干燥时间至少为24小时

使用小窍门

- 用篮式搅拌器进行搅拌
- 使用冷水
- 通常使用等量的水，避免没过砂浆
- 注意房间气候条件：
 - 气温 18-25 °C
 - 土壤温度 15-25 °C
 - 空气湿度处于范围45-75 %内
- 开始工作前关闭地暖
- 由2人进行搅拌，在大的表面(大于等于200 m²)上使用合适的腻子
- 泵进行工作，例如m-tec duo mix、PFT G4或PFT Ritmo XL。我们建议额外使用二次搅拌器。
- 用地板抹子填充腻子
- 尽可能同批次工作，在大的表面上和未分离的区域内可以混合批次
- 不允许对表面进行浇水(“形成装饰性云团”)或对腻子进行染色
- 活动缝必须被纳入到表面中
- 在腻子干燥阶段中避免通风

使用提示 | 表面处理

表面处理的前提

- 干燥后不要打磨流平砂浆的表面。必须去除存在的凸起(例如因土块)
- 室温15 °C至25 °C
- 材料温度18 °C至25 °C
- 地面必须没有油、脂、蜡、硅胶和粉尘
- 相对空气湿度40 %至65 %
- 谨慎通风

步骤3 – 用于建造涂油/涂蜡表面的系统结构：

- 用LOBATOOL微纤维油辊60/80均匀滚涂一层薄薄的透明LOBASOL 2K ImpactOil。材料消耗量约为80 g/m²
 - 直接用圆盘砂光机和LOBATOOL浅褐色专用毡垫进行找平
 - 过夜干燥
 - 用LOBATOOL批刀分段仔细并很薄地涂布LOBASOL Akzent 100 Wax高固含单组份自然蜡(约20 g/m²)
 - 直接用圆盘砂光机和LOBATOOL浅褐色专用毡垫进行找平
- 仅在使用上述产品时才会担保表面处理质量，使用其它材料时没有担保。
- 备注：LOBASOL 2K ImpactOil和LOBASOL Akzent 100 Wax为氧化干燥产品。因此，在干燥阶段期间须注意良好的通风。在5天后才能完全干燥。

流平砂浆作为有效饰面 | 涂油/涂蜡

WAKOL Z610流平砂浆 WAKOL Z615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z625 流平砂浆
LOBASOL 2K ImpactOil和LOBASOL Akzent 100 Wax

使用提示

- 4-6小时后可小心行走
- 24小时后可略微承载
- 5天后可全面承载和全覆盖
- 可使用LOBATOOL Cover 400提前覆盖

养护

措施	产品	清洁和养护设备	间隔
保养性清洁 50-100 ml Cleaner兑10l水	LOBA Cleaner	雾湿清洁 LOBATOOL拖把	最多每个工作日
保养性养护 200-300 ml WaxCleaner兑10l水	LOBA WaxCleaner	雾湿擦拭 LOBATOOL拖把	每隔两次清洁/擦拭过程换用一次LOBA Cleaner
强化清洁 LOBA ParkettSoap 按1:2的比例用水稀释	LOBA ParkettSoap	用LOBATOOL拖把逐步涂抹，用圆盘砂光机和LOBATOOL专用毡垫进行生处理，吸收清洁液体，然后必须用清水中和表面	每隔12个月。充分干燥后，需要涂布 LOBASOL Akzent 100 Wax。

所有间隔说明均为参考值，直接与实际应用中的实际负荷相关。

提示

我们担保我们的产品始终如一的高质量。所有说明均涉及标准条件，基于试验以及长期的实践经验。所用材料的多样化和不同的施工现场条件是我们无法影响的，所以说，不能因未遵守这些说明而提出索赔。因此，我们建议充分进行内部试验。必须注意饰面制造商的涂布说明和当前有效的标准和说明书。另外，我们还非常乐意提供技术咨询。

请注意各种产品的技术信息。为此，请参见www.loba.de或www.wakol.com。

这份2021年04月08日的构建建议替代所有以前的版本。